



# UNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)

C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842

Tel 0922 448111 - fax 092231664

[www.comune.favara.ag.it](http://www.comune.favara.ag.it)

III

COMMISSIONE CONSILIARE

**AMBIENTE:**“ Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili.,,

Verbale n. 26 del **03/04/2018**

Il giorno tre del mese di Marzo dell' anno **2018** alle ore 15:00 si riunisce nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour negli Uffici dei Consiglieri Comunale . in seguito della convocazione il Presidente di Commissione Sciarra Giusy con protocollo n.17177; inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la III ^ commissione consiliare : **AMBIENTE:**“Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili. ,, con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sciarra Giusy	P		15:00	16:10
Vice Presidente	Baio Danila	P		15:20	16:10
Componente	Sorce Giuseppe	P		15:00	16:10
Componente	Lentini Vincenzo	P		15:00	16:10
Componente	Maglio Vito		A		
Componente	Giudice Salvatore	P		15:25	16:10
Componente	Chiapparò Mariafilì	P		15:00	16:10

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Sistema del traffico e viabilità;
- 2) Rotonda “Conzu”
- 3) Rotonda “Itria”
- 4) Segnaletica ingresso Favara;
- 5) Sopralluogo Piazza Cavour e vie adiacenti.

Il Presidente Giusy Sciarra constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : Aperta

### 1) **Approvazione verbali sedute precedenti**

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introduce il secondo punto all'ordine del giorno Sistema del traffico e viabilità.

### **Dichiara aperta la discussione:**

La Presidente Sciara dato il fatto che ancora una volta dopo aver invitato l'Assessore Nicotra continua ad essere assente alla commissione e decide di rinviare la discussione dei primi cinque punti all'Odg. ed effettuare il sopralluogo in Piazza Cavour e Vie adiacenti. La Commissione alle ore 15:30 scende in Piazza Cavour per constatare lo stato dei luoghi della pavimentazione presente.

Si rileva quanto segue: la succitata pavimentazione si presenta dissestata in moltissimi punti (di circa il 60% della superficie totale probabilmente a causa del non corretto funzionamento del sistema di allontanamento delle acque meteoriche. Di fatti tali acque, non essendo allontanate dalla superficie in oggetto, potrebbero infiltrarsi al di sotto degli elementi in monostrato vulcanico e degradare il massetto sottostante pertanto a causa del degrado dello stato del massetto ed in considerazione dello spessore comunque esiguo degli elementi della pavimentazione, al passaggio dei veicoli si verifica il dissesto di cui sopra.

I tratti maggiormente dissestati si trovano in prossimità del ristorante Pepe Nero, Palazzo Fanara, Officine Mec, e di fronte l'ingresso del Palazzo di Città.


-nei tratti maggiormente dissestati si rileva mediamente una notevole differenza di quota tra gli elementi del monostrato vulcanico, che originano ostacoli potenzialmente pericolosi per i pedoni.

La Commissione si sposta in via Salita Matrice (adiacenze Banca Unicredit) Riguardo la pavimentazione del manto stradale si rileva la stessa problematica della Piazza. La Commissione si sposta in Via Vittorio Emanuele e all'altezza della gioielleria Lo Porto a Piazza Vespri si rileva che i chiusini in ghisa si trovano ad una quota sensibilmente più bassa rispetto alla quota del manto stradale, generando così potenziale pericoli per il traffico veicolare e per i pedoni. La Commissione si sposta nella strada che collega tra Piazza Cavour e Via Umberto. Quasi rileva che sul lato opposto della Chiesa del Rosario la pavimentazione in mattonelle d'asfalto si presentano quasi completamente divelta con gli ovvi pericoli consequenziali. La commissione si sposta in via Rosario segnalando buche.


La Commissione dopo aver sottolineato le diverse problematiche indirizzerà l'amministrazione a prendere dei provvedimenti dato che la zona ad elevato turismo è molto trafficata.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente  
Sciara Giusy



Vice Presidente Baio Danila


Componente Sorce Giuseppe

Componente Lentini Vincenzo

Componente Maglio Vito

Componente Giudice Salvatore

Componente Chiapparo Mariafilì



ASSENTE

