

COMUNE DI FAVARA

(Provincia di Agrigento)

COMMISSIONE CONSILIARE

II

Assetto del territorio

"Urbanistica, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Infrastrutture di Viabilità e di trasporto, Toponomastica, Edilizia Privata e Residenziale Pubblica, Edilizia Scolastica, Illuminazione, Centri Storici, Rettifica dei Confini, Project Financing"

Verbale seduta n°39 del 16/07/2020

Il giorno 16 del mese di LUGLIO dell'anno 2020 alle ore 19:00 nei locali del Palazzo Comunale di Piazza Cavour, nell'ufficio dei Consiglieri Comunali, a seguito dell'aggiornamento del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe con protocollo N. 25789 inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la II Commissione Consiliare Assetto del territorio: "Urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia Scolastica, illuminazione, Centri Storici, Rettifica dei Confini, Project Financing" con la presenza dei Sig.ri:

Carica	Nome Cognome	Presenti	Assenti	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P	SUPER CONTRACTOR	19:00	20:00
Vice Presidente	Baio Danila	P		19:00	20:00
Componente	Fallea Marianna	P	Trestant Marianetta	19:00	20:00
Componente	Sciara Giusy	P		19:00	20:00
Componente	Caramazza Sergio		A	12,000	20.00
Componente	Scalia Antonio	P		19:00	20:00
Componente	Giudice Salvatore	GIT OF THE STATE O	A		23100

Ordine del Giorno:

- 1. Sopralluogo caditoie;
- 2. Sopralluogo Ex Carcere (inizio lavori);
- 3. Varie ed eventuali.

Il Segretario Verbalizzante il Consigliere Baio Danila

Il Presidente Sorce Giuseppe, costatato il numero legale per la validità della seduta (cinque su sette) alle ore 19:00 dichiara la seduta : aperta

Pertanto

Si passa alla trattazione del primo punto all'Ordine del giorno: Sopralluogo caditoie

Dichiara aperta la discussione:

La Commissione si apre alle ore 19:00.

I Consiglieri si riuniscono in Piazza Cavour, per poi recarsi in Via Umberto per constatare la situazione riferita dai residenti in riguardo alla caditoia che si trova all'estremità della strada.

Gli stessi riferiscono, che quest'ultima è sprofondata a causa del continuo passaggio dei mezzi pesanti, che in divieto risalgono la Via per l'inizio dei lavori riguardanti la riqualificazione del Centro Storico.

La caditoia al momento si presenta completamente otturata, probabilmente a causa di qualcuno che l'ha riempita di detriti.

Nella stessa risulta anche mancante la parte metallica che funge da filtro e da supporto al passaggio di acque piovane e auto.

Si ricorda che la seguente caditoia è di fondamentale importante, in quanto, risulta essere la principale Via di sgorgo delle acque meteoriche della zona "Calvario" e "Via Umberto".

La Commissione alle ore 19:50 si reca nuovamente presso le stanze comunali di P/zza Cavour per redigere il verbale.

Dopo un ampia discussione alle ore 20:00 la Commissione termina.

Letto confermato e sottoscritto
Il Segretario Verbalizzante

Vice Presidente

Baio Danila

Componente

Fallea Marianna

Componente

Sciara Giusy

Componente

Caramazza Sergio

Componente

Scalia Antonio

Componente

Giudice Salvatore

Il Présidente

Hariamma

* ž. *1