



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

II
COMMISSIONE CONSILIARE

ASSETTO DEL TERRITORIO: urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.

Verbale n. 17 del 02/05/2017

Il giorno 2 del mese di Maggio dell' anno 2017 alle ore 12:00 si riunisce nella Scuola via Agrigento a seguito della convocazione del Presidente di Commissione Sorce Giuseppe, con protocollo n. 18110 inviata per mezzo /messo notificatore ; si è riunita la II ^ commissione consiliare " ASSETTO DEL TERRITORIO: urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.."

con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P		12:10	14:30
Vice Presidente	Sciortino Giovanni		A		
Componente	Fallea Marianna	P		12:10	14:30
Componente	Sciacca Rosaria	P		12:10	14:30
Componente	Caramazza Sergio	P		12:10	14:30
Componente	Scalia Antonio	p		12:10	14:30
Componente	Giudice Salvatore	P		12:10	14:30

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1)Approvazione verbali sedute precedenti
- 2)Sopralluogo Scuola Via Agrigento
- 3)Varie ed Eventuali

Il Segretario Verbalizzante il consigliere Caramazza Sergio

Il Presidente, Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (6 su 7) dichiara la seduta :Aperta

Pertanto

Si Passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidenre introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

2) Sopralluogo Scuola di via Agrigento

dichiara aperta la discussione:

Accompagnata dai collaboratori scolastici la commissione procede con il controllo dello spazio esterno della scuola elementare e materna di via Agrigento oltre alla presenza di erbacce , cocci di vetro e un generale stato di abbandono è stato rilevato il pessimo stato di alcune porzioni di cornicione (in parte già cadenti).

All'interno della scuola , al piano terra, è stato rilevato un discreto stato delle aule scolastiche , nonostante gli infissi in alluminio avessero spigoli vivi poco sicuri, a causa dei quali le finestre vengono spesso tenute chiuse e gli arredi scolastici fossero molto vecchi e spesso inadeguati . Problemi più gravi sono stati individuati nel refettorio , con porte senza maniglie , bagni scivolosi e soffitti cadenti .Anche qui l'arredo non era idoneo , del tutto insufficiente. In tutto l'istituto manca uno spazio giochi attrezzato interno o esterno (la palestra è inegibile). Solo in una delle aule , dove recentemente è caduta staccandosi dal soffitto una plafoniera , l'illuminazione è insufficiente .Prima di accedere al piano superiore del plesso, parte dell'I.C. Bersagliere Urso, la Commissione manda una delegazione (costituita dal presidente Sorce e dal consigliere Scalia) ad incontrare il Dirigente Scolastico presso la sede principale di via Bersagliere Urso . Tornati dopo alcuni minuti i suddetti consiglieri comunicano le principali lamentele del Dirigente Scolastico : "Il non funzionamento della linea telefonica presso la sede di via agrigento .

Alle ore 13:00 esce il consigliere Sciacca.


La commissione si sposta nel vicino Plesso Vaccaro .

Qui si è rilevato un problema nei servizi igienici dei ragazzi , in cui mancano le porte; mancano anche gli scaldi acqua. Metà scuola e la palestra sono oggi ancora inagibili . All'esterno è del tutto carente l'illuminazione , il personale lamenta l' assenza di una copertura all'ingresso principale della scuola , che crea problemi agli studenti , quando piove , all' entrata e all'uscita da scuola .

Aree interdette al pubblico sono in alcuni tratti prive di recinzione (o con recinzione danneggiate). Gli arredi scolastici possono essere migliorati , il serbatoio di carburante per la caldaia è soggetto a infiltrazioni d'acqua: ciò causa non pochi problemi di efficienza.


Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante
Sergio Caramazza



Componente Fallea Marianna
Componente Sciacca Rosaria
Componente Scalia Antonio
Componente Giudice Salvatore

Il Presidente
Sorice Giuseppe



Fallea Marianna

Rosaria Sciacca

Antonio Scalia



