



COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

II
COMMISSIONE CONSILIARE

ASSETTO DEL TERRITORIO: urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.

Verbale n. 26 del 19/06/2017

Il giorno 19 del mese di giugno dell' anno **2017** alle ore 12:00 si riunisce nei locali di Via B. Mendola a seguito della convocazione del Presidente Sorce Giuseppe con prot. n. 26342; inviata per mezzo messo notificatore; si è riunita la II ^ Commissione Consiliare" **ASSETTO DEL TERRITORIO:** urbanistica, lavori pubblici, infrastrutture di viabilità e di trasporto, toponomastica, edilizia privata e residenziale pubblica, edilizia scolastica, illuminazione, centri storici, Rettifica dei Confini, Project Financing.."

con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sorce Giuseppe	P		12:00	13:45
Vice Presidente	Sciortino Giovanni	P		12:00	13:45
Componente	Fallea Marianna	P		13:10	13:45
Componente	Baio Danila		A		
Componente	Caramazza Sergio		A		
Componente	Scalia Antonio	P		12:00	13:45
Componente	Giudice Salvatore	P		12:00	13:45

Con il seguente Ordine del Giorno:

1. Approvazione verbali sedute precedenti ;
2. Sopralluogo locali comunali " Via B. Mendola";
3. Varie ed eventuali .

Il Segretario Verbalizzante il consigliere Giudice Salvatore

Il Presidente, Sorce Giuseppe constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : aperta

1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto

con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introducendo il secondo punto all'ordine del giorno

2) Sopralluogo locali comunali " Via B. Mendola"

dichiara aperta la discussione:

La commissione riunitasi sui luoghi oggetto del presente sopralluogo, riscontro quanto segue:

- Pianoterra
 - La gradinata d'ingresso all'immobile, della Via Beneficienza Mendola, rappresenta una importante barriera architettonica. La stessa non è provvista né di attrezzature (tipo servo scale) o rampa per l'accesso dai diversamente abili. Inoltre la stessa gradinata d' ingresso è sprovvista di corrimano , diventando estremamente pericolosa per chi ha difficoltà a deambulare (anziani/ bambini).
 - La scala principale di collegamento tra nel piano terra ed il piano primo è sprovvista di servo scala, diventando anche essa una barriera architettonica. Non è presente ascensore . Pertanto un eventuale utente diversamente abile non può avere accesso sia all'interno dei locali , sia dal piano terra al primo piano.
 - Il portone e la vetrata d'ingresso non consentono via di fuga in caso di emergenza . Più precisamente la vetrata non presenta maniglioni antipánico (contrariamente a quanto indicato dalla norma di sicurezza antincendio).
Il portone in ferro necessita dell'intervento di un fabbro, al fine di essere sbloccato e consentire di tenere il portone aperto completamente , almeno durante le ore di utilizzo dell'immobile, nel rispetto delle norme antincendio di sicurezza.
 - Tutte le stanze del piano terra non presentano uscita di sicurezza.
 - Il portale in pietra dell'ingresso esterno ed oggi è coperto da un tavolato continuo. Pertanto non si può riscontrare lo stato di conservazione dello stesso. È importante verificarne le condizioni statiche, in quanto trovarsi nella zona d'ingresso, molto trafficata da utenti ed impiegati comunali.
 - Nella stanza dell'ufficio protocollo, i separatori tra le postazioni di lavoro sono troppo alti, non consentendo agli impiegati di interagire tra loro e con l'utenza . Gli impiegati inoltre segnalano che necessita urgentemente la derattizzazione dei locali. Necessità l'installazione delle serrature sul cancelletto esterno all'ufficio protocollo (zona cortile).
- Piano primo
 - La zona archivio dell'ufficio elettorale è in condizioni igienico sanitarie pessime, nel particolare nessuna superficie verticale risulta lavorabile ne tanto meno intonacata . Alle ore 13:10 entra la consigliera Marianna Fallea.
 - Mancano i WC per il pubblico.
 - Su suggerimento degli utenti, si esorta agli uffici competente a verificare il tetto dell'immobile.
 - L'ufficio TARI necessita della realizzazione di un tramezzo, al fine di separare la zona stanza dalla zona della dirigenza.
 - Manca al piano primo una sala d'attesa.


Alle ore 13:45 la seduta è sciolta.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante



Il Presidente
Sorice Giuseppe



Vice Presidente Sciortino Giovanni
Componente Fallea Marianna
Componente ~~Sciacca Rosaria~~ *Baiodanila*
Componente Caramazza Sergio
Componente Scalia Antonio
Componente Giudice Salvatore



Fallea Marianna

Sciacca

Scalia Antonio

Verbalizzante
