



- COMUNE DI FAVARA
(Provincia di Agrigento)
Piazza Cavour - 92026 Favara (AG)
C.F. 80004120848 - P. I.V.A.01855140842
Tel 0922 448111 - fax 092231664
www.comune.favara.ag.it

III
COMMISSIONE CONSILIARE

AMBIENTE:“ Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili.,,

Verbale n. 18 del 08/03/2018

Il giorno 08 del mese di Marzo dell' anno 2018 alle ore 12:00 si riunisce in C.da Lucia. in seguito della convocazione il Presidente di Commissione Sciara Giusy con protocollo n.12615; inviata per mezzo /messo notificatore; si è riunita la III ^ commissione consiliare : AMBIENTE:“Tutela e prevenzione ambientale, sanità e dell’igiene, sistema del traffico, acquedotto e smaltimento rifiuti, verde pubblico, protezione civile, politiche energetiche da fonti di energia rinnovabili. ,, con la presenza dei signori:

Carica	Nome - Cognome	Presente	Assente	Entra ore	Esce ore
Presidente	Sciara Giusy	P		12:00	13:30
Vice Presidente	Baio Danila	P		12:00	13:30
Componente	Sorce Giuseppe	P		13:00	13:30
Componente	Lentini Vincenzo		A		
Componente	Maglio Vito	P		12:20	13:30
Componente	Giudice Salvatore		A		
Componente	Chiapparo Mariafilì	P		12:20	13:30

Con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Sopralluogo Lucia e Ciavolotta;
- 2) Varie ed eventuali.

La Commissione inizia alle ore 12:20 per mancanza di numero legale.

Il Presidente, Giusy Sciara constatato il numero legale per la validità della seduta (4 su 7) dichiara la seduta : Aperta

Il Segretario Verbalizzante Vito Maglio

- 1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI

Il Vice presidente legge il verbale della seduta precedente per l'approvazione e la sottoscrizione, dopo avere dato lettura del verbale i presenti approvano il punto con votazione unanime, espressa in forma palese, e lo sottoscrivono.

Il Presidente introduce il 2° punto all'ordine del giorno:
Sopralluogo contrada Lucia - Ciavolotta.

dichiara aperta la discussione.

La Commissione si riunisce nel luogo del sopralluogo alle ore 12:30.

La Commissione constata la presenza di enormi cumuli di rifiuti sparsi in alcune parti della contrada Lucia, in particolare vicino l'incrocio con c/da Sant'Anna si rilevano enormi cumuli di rifiuti speciali (Amianto), di materiale in plastica e di rifiuti di qualsiasi genere.

Tutta la zona si presenta in generale stato di degrado, manto stradale profondamente dissestato e presenza di erbacce anche nella carreggiata.

Con la Commissione si discute su alcuni bandi per le strade interpoderali che sono intercorsi e che la zona non è stata presa in considerazione per futuri interventi.

La Commissione alle ore 12:45 si sposta in c/da Ciavolotta.

Si constata da anche questa zona è in profondo stato di degrado, con presenza di erbacce e rifiuti sparsi in molte zone.

Si precisa che tutta la zona, vista la storia del territorio, potrebbe essere meta attrattiva per numerosi turisti (se bonificate) tutta la zona necessita di bonifica e manutenzione straordinaria.

La Commissione si impegna a sollecitare l'Amministrazione al fine di riqualificare e rilanciare il territorio.

Si precisa che in C/da Ciavolotta negli anni passati sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione di alcuni locali Comunali e che alla data di oggi, risultano essere in disuso.

La Commissione alle ore 13:00 si sposta nei locali Comunali di Piazza Cavour.

Alle ore 13:00 entra il Consigliere Sorce.

La Commissione redige il verbale del sopralluogo previa informazione dello stato dei luoghi al Consigliere Sorce.

Alle ore 13:30 la Commissione termina per esaurimento dei punti.

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Verbalizzante

Maglio Vito

Il Presidente
Sciara Giusy

Sciara Giusy

Vice Presidente Baio Danila
Componente Sorce Giuseppe
Componente Lentini Vincenzo
Componente Maglio Vito
Componente Giudice Salvatore
Componente Chiapparò Mariafilì

Sciara Giusy
Assente
Maglio Vito
Assente
Giudice Salvatore