



COMUNE DI FAVARA
(*Provincia di Agrigento*)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5
AREA POLIZIA LOCALE

Ord. n. 67
Del 27/05/2019

Prot. n. 24183
del 27/05/2019

IL RESPONSABILE P.O.

- Visto che in data 25/05/2019 alle ore 10:00 Operatori della Polizia Municipale hanno accertato la presenza in Via Umberto n. 57 di una buca pericolosa per la pubblica incolumità posta in corrispondenza del collettore fognario insistente nella suddetta Via procedendo alla messa in sicurezza dei luoghi;
- visto la nota, protocollo n. PRG-0039184-2019 del 27/05/2019, trasmessa dalla società Girgenti Acque S.p.a. e acquisita al protocollo di questo Ente al n. 24119 del 27/05/2019, con la quale viene comunicato che è necessario effettuare con urgenza lavori di manutenzione del collettore fognario ubicato in Via Umberto;
- visto la necessità d'intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità;
- ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il vigente C. d. S.;

ORDINA

con decorrenza immediata e per il tempo necessario per provvedere all'esecuzione dei lavori di ripristino del manto stradale:

1. è istituito il divieto di transito veicolare in Via Umberto da angolo Via Castello fino al numero civico 57 ad eccezione dei residenti;
2. è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale in Via Umberto nel tratto prospiciente il numero civico 57;
3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori provvedere alla chiusura del tratto interessato dai lavori, con relativa segnaletica stradale diurna e notturna, garantendo sempre la viabilità e l'incolumità di chi transita.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.



IL RESPONSABILE P. O. n. 5
Area Polizia Locale
Comandante *Gabriele Rosta*