



**COMUNE DI FAVARA**  
( Provincia di Agrigento )  
**POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5**  
**AREA POLIZIA LOCALE**

**Ord. n. 93**  
**Del 30/04/2021**

**Prot. n. 15585**  
**del 30/04/2021**

**IL RESPONSABILE P.O.**

- visto la nota, protocollo n. PRG-0041987-2021-del-30/04/2021, trasmessa da Gestione Commissariale del Servizio Idrico Integrato A.T.I. AG9 già Girgenti Acque S.p.a. e acquisita al protocollo di questo Ente al n. 478/PM del 30/04/2021, con la quale viene comunicato che è necessario effettuare con urgenza lavori di riparazione del collettore fognario ubicato in Via San Calogero nel tratto compreso tra il numero civico 11 e il numero civico 80;
- visto la necessità d'intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità;
- ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
- visto il vigente C. d. S.;

**ORDINA**

con decorrenza dalle ore 07:00 del 03/05/2021 e per il tempo necessario per provvedere all'esecuzione dei lavori di riparazione del collettore fognario:

1. è istituito il divieto di transito veicolare in Via San Calogero da angolo Via Nino Bixio ad angolo Via Soldato Costanza ad eccezione dei residenti;
2. è istituito il divieto di transito veicolare e pedonale e il divieto di sosta con rimozione in Via San Calogero nel tratto interessato dai lavori;
3. è fatto obbligo all'impresa esecutrice dei lavori provvedere alla chiusura del tratto interessato dai lavori, con relativa segnaletica stradale diurna e notturna, garantendo sempre la viabilità e l'incolumità di chi transita.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate della esecuzione della presente ordinanza.



**IL RESPONSABILE P.O. n. 5**  
Area Polizia Locale

*Comandante Giuseppe Raita*