



COMUNE DI FAVARA
(*Provincia di Agrigento*)
POSIZIONE ORGANIZZATIVA N. 5
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ord. n. 205
Del 23/11/2016

Prot. n. 51350
del 23/11/2016

IL RESPONSABILE P.O.

- Visto il verbale di sopralluogo prot. n. 51335 del 23/11/2016 effettuato dal Corpo Polizia Municipale e dall'Ufficio Tecnico in data 23/11/2016 in Cortile Buggea dal quale è emersa una situazione di pericolo pubblico proveniente dall'immobile individuato in catasto al fg. 39 part. 2601 dove è avvenuto il crollo del solaio del secondo piano fuori terra e dove lo stesso presenta un diffuso e grave degrado strutturale;
- visto la necessità d'intervenire al fine di garantire la pubblica incolumità;
- visto l'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;
- visto il vigente C. d. S.;

ORDINA

1. è istituito, con decorrenza immediata, il divieto di transito pedonale e veicolare nel Cortile Buggea a partire dal numero civico 26, al fine di consentire l'eliminazione del pericolo di cui sopra;
2. è fatto obbligo ai proprietari dell'immobile di cui trattasi di provvedere alla delimitazione e chiusura al traffico veicolare del Cortile Buggea a partire dal numero civico 26, con apposizione della relativa segnaletica stradale.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.



IL RESPONSABILE P. O. n. 5
Comando Polizia Municipale
Comandante Gaetano Raia